



# 欧标铝合金型材

## ◀ E20系列

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	选型示例: HA01-E-2060-L1200		■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化		Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )	
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L (单位: mm)	50-6000	1.8X10 <sup>4</sup>	14.9X10 <sup>4</sup>	0.6X10 <sup>3</sup>	14.9X10 <sup>3</sup>	1.14	419.4

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	选型示例: HA01-E-2080-L1200		■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化		Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )	
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L (单位: mm)	50-6000	2.4X10 <sup>4</sup>	33.5X10 <sup>4</sup>	0.6X10 <sup>3</sup>	33.5X10 <sup>3</sup>	1.51	549.9

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	选型示例: HA01-E-2240-L1200		■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化		Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )	
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L (单位: mm)	50-6000	8.1X10 <sup>4</sup>	8.1X10 <sup>4</sup>	4.1X10 <sup>3</sup>	4.1X10 <sup>3</sup>	1.18	431.6